



*Landinspektør Jørgen Knudsen*

Bredgade 38  
Postboks 42  
**7760 Hurup Thy**  
**Tlf. 97 95 18 44**  
Fax. 97 95 13 15  
E-mail: post@landinspektorknudsen.dk

Thy Statsskovdistrikt hsk@sns.dk  
Søholtvej 6, 7700 Thisted

Den 21. oktober 2008

J.nr. 9606

Dok: F:\A\_Data\09\96\9606\9606-B13.wpd

PV\NaturMiljø Rådgivning Pvnielsen@mail.tele.dk  
Katballevej 14, 8800 Viborg

Vildsund Smede- og Maskinværksted vsm@vsm.dk  
Flemming Søgaard Jensen, Aasvej 50, 7700 Thisted

### **Sundby Sø - Kontrolmåling af bygninger på matr.nr. 13af Sundby By, Stagstrup**

Efter anmodning har jeg d. 16. september 2009 foretaget opmåling af de i november 2003 anbragte fikspunkter på bygninger på matr.nr. 13af Sundby By, Stagstrup.

Der henvises til mit brev af 28. november 2003 og den hermed fulgte plan over området.

Måleresultatet fremgår af medfølgende bilag (filnavn: 9606-6.pdf).

Opmålingen er foretaget med samme instrument som blev anvendt i november 2003.

Af de i november 2003 anvendte fikspunkter nr. 50 - 58 var ingen længere bevaret. Der blev derfor nyetableret fikspunkter til erstatning for de tabtgåede samt punkter der var nødvendige på grund af materialeoplag, der hindrede udsynet til de punkter der skulle kontrolmåles. Uanset at de bevarede fikspunkter tilsyneladende var ubeskadigede kan punkterne have været udsat for fysisk påvirkning f.eks. i form af skiften mellem frost og tøj. Punkterne er derfor beregnet som nye punkter.

Ved beregningen er punkterne 16 - 17 anvendt som fastholdte punkter for så vidt angår Y,X koordinater. Z-koordinaten (koten) er nymålt. Punkt 15 er tidligere tabtgået, jfr. mit brev af 3. september 2008. Endvidere er punkt 4 tabtgået ved en foretagen facadebeklædning.

De målte koter viser at der er sket en sætning af hallen på op til 39 mm, størst i den vestlige ende, samt sætninger på den vestlige del af rødstensbygningerne på op til 13 mm.

Med venlig hilsen